

EDILLEGNO TRANCIATI



TAGLIO DI TESTA

Impiallacciatura

Le teste dei tronchi vengono tagliate trasversalmente, i fogli ottenuti vengono supportati per impedire che le trazioni radiali che si vengono a creare tra gli anelli di accrescimento, sviluppino rotture superiori alla media e quindi vadano a rovinare il foglio.

Per quanto riguarda la lavorazione, viene consigliato l'incollaggio della superficie non supportata. Una volta placcato il materiale, si dovrà procedere con la levigatura in modo tale da poter rimuovere il supporto incollato sul foglio.

Per l'incollaggio sono consigliate colle PVAC e ancor meglio colle poliuretaniche.

Stuccare

I tranciati di testa a causa dei differenti ritiri radiali/tangenziali, come già specificato, possiedono delle fessurazioni abbastanza marcate, che dovranno essere stuccate. Per ottenere una stuccatura eseguita a regola d'arte, andranno inseriti dei coloranti all'interno delle colle utilizzate per placcare il materiale, in modo da poter uniformare il colore, oppure giocando con varie colorazioni, in modo da accentuare le fessurazioni a seconda dell'effetto finale che si vorrà ottenere.

Verniciatura

Per la fase delle verniciatura non ci sono indicazioni particolari riguardo ai prodotti da utilizzare, è sempre consigliato prestare attenzione alle modalità d'uso dei produttori di vernici.

Prima di procedere con la finitura, è sempre consigliato procedere su un campione di materiale.